

**COPIE**

Service des eaux de Salvan  
Monsieur Marc JACQUIER  
La Place 24  
1922 Salvan



Entreprise N° : 33182/16768

Sion, le 7 juin 2022

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 22-VS-22484

V 1



N° d'échantillon : 22-79362

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Salvan, La Place 24, 1922 Salvan  
Personne responsable : Monsieur Michaël JACQUIER, Service des eaux de Salvan, La Place 24, 1922 Salvan

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Salvan  
Prélèvement du : 02.06.2022 à 11h30  
Date arrivée : 02.06.2022  
Effectué par : Monsieur Marc JACQUIER, Responsable du service

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution  
Secteur : 797 - Van d'en haut (réseau estival)  
Lieu de prélèvement : 2 - Fontaine terrain football X : 565 778 Y : 109 923  
Remarque : Contrôle suivi

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

### ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)

